

	Ø mm												
	1,5	2	3	5	8	10	12	16	20	25	30	40	50
A	0,045	0,055	0,078	0,100	0,150	0,170	0,185	0,220	0,250	0,280	0,320	0,390	0,440
B	0,055	0,072	0,110	0,150	0,180	0,210	0,240	0,280	0,310	0,360	0,400	0,500	0,550
C	0,065	0,085	0,135	0,185	0,220	0,260	0,285	0,335	0,390	0,440	0,480	0,600	0,680
D	0,080	0,110	0,160	0,200	0,270	0,320	0,360	0,410	0,470	0,540	0,600	0,730	0,850
E	0,100	0,140	0,180	0,250	0,350	0,390	0,430	0,500	0,530	0,640	0,750	0,910	1,100
F	0,140	0,180	0,260	0,350	0,440	0,500	0,550	0,630	0,700	0,800	0,930	1,200	1,500
	mm/REV ± 15 %												

	Ø mm									
	6	8	10	16	20	25	32	40	60	80
A	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16
B	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
C	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22
D	0,06	0,08	0,10	0,12	0,15	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28
E	0,08	0,10	0,12	0,15	0,18	0,20	0,25	0,27	0,30	0,32
F	0,09	0,11	0,13	0,16	0,19	0,21	0,26	0,29	0,33	0,36
G	0,10	0,12	0,15	0,18	0,20	0,22	0,28	0,32	0,36	0,40
H	0,12	0,15	0,18	0,20	0,22	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45
	mm/REV									

- Valori di sovrametallo per prefori di alesatura
- Allgemeine Richtlinien für Reibaufmass beim Vorbohren
- Algemene richtlijn voor materiaal afname bij voorboren
- Préconisations de surépaisseur de perçage avant alésage

	Ø (mm)				
	3 - 5mm	5.1 - 10mm	10.1 - 20mm	20.1 - 30mm	> 30mm
1.1	0,1-0,2	0,2	0,2-0,3	0,3-0,4	0,4-0,5
1.2	0,1-0,2	0,2	0,2-0,3	0,3-0,4	0,4-0,5
1.3	0,1-0,2	0,2	0,2-0,3	0,3-0,4	P 2
1.4	0,1-0,2	0,2	0,2	0,3	P 3
1.5	0,1-0,2	0,2	0,2	0,3	P 4
1.6	0,1-0,2	0,2	0,2	0,3	H 1
1.7	0,1-0,2	0,2	0,2	0,3	H 3
1.8	0,1-0,2	0,2	0,2	0,3	H 4
2.1	0,1-0,2	0,2	0,2	0,3	M 1
2.2	0,1-0,2	0,2	0,2	0,3	M 3
2.3	0,1-0,2	0,2	0,2	0,3	M 2
2.4	0,1-0,2	0,2	0,2	0,3	S 2
3.1	0,1-0,2	0,2	0,2-0,3	0,3-0,4	K 1
3.2	0,1-0,2	0,2	0,2-0,3	0,3-0,4	K 2
3.3	0,1-0,2	0,2	0,3	0,4	K 3
3.4	0,1-0,2	0,2	0,3	0,4	K 4
4.1	0,1-0,2	0,2	0,2-0,3	0,3-0,4	S 1
4.2	0,1-0,2	0,2	0,2	0,3	S 2
4.3	0,1-0,2	0,2	0,2	0,3	S 3
5.1	0,1-0,2	0,2	0,2-0,3	0,3-0,4	S 1
5.2	0,1-0,2	0,2	0,2	0,3	S 2
5.3	0,1-0,2	0,2	0,2	0,3	S 3
6.1	0,1-0,2	0,2-0,3	0,3-0,4	0,4-0,5	N 3
6.2	0,1-0,2	0,2	0,2-0,3	0,3	N 4
6.3	0,1-0,2	0,2	0,2-0,3	0,3	N 3
6.4	0,1-0,2	0,2	0,2-0,3	0,3	N 4
7.1	0,1-0,2	0,2-0,3	0,3-0,4	0,4-0,5	N 1
7.2	0,1-0,2	0,2-0,3	0,3-0,4	0,4-0,5	N 1
7.3	0,1-0,2	0,2-0,3	0,3-0,4	0,4-0,5	N 1
7.4	0,1-0,2	0,2-0,3	0,3-0,4	0,4-0,5	N 2
8.1	0,1-0,2	0,3	0,4	0,4-0,5	O
8.2	0,1-0,2	0,2	0,2	0,3	O
8.3	0,1-0,2	0,2	0,2	0,3	O
9.1	0,1-0,2	0,2	0,2	0,3	H
10.1	0,1-0,2	0,2	0,2-0,3	0,3-0,4	O

Per alesatori regolabili o a lame ridurre il valore di sovrametallo del 30%. Per alesatori a forte torsione incrementare il sovramettlo del 50% / Für verstellbare Reibahlen Reibaufmass um 30 % reduzieren. Für Schälreibahlen um 50 % erhöhen. / Voor verstelbare ruimers de materiaal afname met 30% reduceren. Voor schilruimers met 50% verhogen. / Pour les alésoirs expansibles ou brasés réduire l'avance de 30%. Pour les alésoirs à hélice rapide augmenter de 50%.