


Un solo operatore riesce senza sforzo a posizionare la leva e a procedere al disassemblaggio

È sufficiente applicare una forza di 20 Nm.



	art.	A mm	B min+Max mm
015670001	1567	1060	100=300

