


• Misure in pollici



art.	"	A mm	16,5	L mm	S1 mm	S2 mm	g
000420950	42BA-AS 3/8	3/8x3/8	23,0	128	6,5	8,0	44
000420951	42BA-AS 7/16	7/16x7/16	26,5	135	7,0	9,0	57
000420953	42BA-AS 1/2	1/2x1/2	30,0	140	7,5	9,5	74
000420954	42BA-AS 9/16	9/16x9/16	32,0	163	7,5	10,5	100
000420956	42BA-AS 5/8	5/8x5/8	36,0	177	8,0	12,0	123
000420957	42BA-AS 11/16	11/16x11/16	38,0	195	9,0	12,5	153
000420959	42BA-AS 3/4	3/4x3/4	42,0	215	8,5	10,5	190
000420961	42BA-AS 13/16	13/16x13/16	45,0	230	9,0	14,0	210
000420962	42BA-AS 7/8	7/8x7/8	50,0	235	10,0	14,0	250
000420964	42BA-AS 15/16	15/16x15/16	49,5	256	10,0	15,5	290
000420965	42BA-AS 1	1x1	52,0	266	11,0	15,5	310
000420967	42BA-AS	1.1/16x1.1/16	57,0	283	12,0	18,0	410
000420969	42BA-AS 1.1/8	1.1/8x1.1/8	61,0	297	12,0	18,0	460
000420970	42BA-AS	1.3/16x1.3/16	62,0	308	13,5	20,0	560
000420973	42BA-AS 1.1/4	1.1/4x1.1/4	66,5	324	13,5	22,5	700



Attenzione! Questo è uno strumento Beta Cu-Be. Non deve essere usato in modo  
 in presenza di scintille o altre apparecchiature che producano scintille.  
 Cu-Be non è adatto per l'uso in ambienti con temperature superiori a 100°C.  
 Beta special tools made in combination with copper and beryllium with plastic that produce  
 sparks.  
 Attention! Do not use this tool in hot surface, open flames, sparks  
 and any electrical sparks.