

437K/10

Assortimento per il ripristino delle filettature danneggiate dei sensori ossigeno M18x1,5



Inclusi nel kit:

- 1 alesatore pilota M18
- 1 maschio M18x1,5
- 1 maschio M20x1,5
- 5 boccole filettate M18x1,5
- 1 utensile di manovra per boccole

 800 g

 190x105x40 mm



	art.	
004370030	437K/10	800