

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Descrizione Descripción	
GA0518300	Porta tastatore ø 8 L=330 mm in ceramica Portapalpador ø 8 L=330 mm de cerámica	
GA052R490	Tastatore ø 8 sfera in rubino ø 4 L=90 mm Palpador ø 8 esfera de rubí ø 4 L=90 mm	
GA052R5129	Tastatore ø 8 sfera in rubino ø 5 L=129 mm Palpador ø 8 esfera de rubí ø 5 L=129 mm	
GA052W2130	Tastatore ø 8 sfera HM ø 2 L=130 mm Palpador ø 8 esfera HM ø 2 L=130 mm	
GA052W280	Tastatore ø 8 sfera in HM ø 2 L=80 mm Palpador ø 8 esfera de HM ø 2 L=80 mm	
GA052W175	Tastatore ø 8 sfera HM ø 1 L=75 mm Palpador ø 8 esfera HM ø 1 L=75 mm	

Accessori per altimetro.

Oltre agli accessori inclusi all'interno della soluzione standard, è possibile richiedere i seguenti accessori per ottimizzare l'utilizzo dello strumento.

Accesorios para el altímetro.

Además de los accesorios que se incluyen en el interior de la solución estándar, se pueden solicitar los siguientes accesorios para optimizar el uso del instrumento.

Misurazioni con altimetro MEGAtower.

Possibilità di montare indicatori e comparatori sostituendo il tastatore con gli appositi supporti. In questo modo è possibile sfruttare pienamente il range di misura dell'altimetro (0/400 mm o 0/700 mm) anche per controlli in serie.

Mediciones con altímetro MEGAtower.

Posibilidad de montar indicadores y comparadores mediante la sustitución del palpador con los soportes apropiados. De esta manera se puede aprovechar plenamente el rango de medición del altímetro (0/400 mm o 0/700 mm) incluso para controles en serie.



ALPA
metrology