

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Testine di misura Cabezas de medición Pz/Pcs	Anelli di riscontro Anillos patrón Pz/Pcs
BA315SET0206	2 ÷ 6	5	3
BA315SET0610	6 ÷ 10	2	1
BA315SET0620	6 ÷ 20	6	3
BA315SET1020	10 ÷ 20	4	2
BA315SET2050	20 ÷ 50	6	3
BA315SET20100	20 ÷ 100	11	6
BA315SET50100	50 ÷ 100	5	3



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Testine di misura Cabezas de medición Pz/Pcs	Anelli di riscontro Anillos patrón Pz/Pcs
BA316SET0206	2 ÷ 6	5	3
BA316SET0610	6 ÷ 10	2	1
BA316SET0620	6 ÷ 20	6	3
BA316SET1020	10 ÷ 20	4	2
BA316SET2050	20 ÷ 50	6	3
BA316SET20100	20 ÷ 100	11	6
BA316SET50100	50 ÷ 100	5	3



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Risoluzione Resolución mm
BA31701	0,0001



### Misuratore elettronico per interni in set con display.

Misuratore elettronico in set di alta precisione. Fornito con anelli di riscontro certificati e display D50S Sylvac per la lettura immediata delle misurazioni.

### Juego de medidores electrónicos para interiores con pantalla.

Juego de medidores electrónicos de alta precisión. Suministrado con anillos patrón certificados y pantalla D50S Sylvac para la lectura inmediata de las mediciones.




### Misuratore elettronico per interni in set.

Misuratore elettronico in set di alta precisione. Fornito con anelli di riscontro certificati.

### Juego de medidores electrónicos para interiores.

Juego de medidores electrónicos de alta precisión. Suministrado con anillos patrón certificados.



### Visualizzatore Ultima D50S.

Display D50S per la lettura dei dati misurati con il misuratore elettronico Bowers. Prodotto da Sylvac con elevate caratteristiche tecniche e prestazionali. Risoluzione di 0,1 µm e funzioni integrate per una veloce soluzione della maggior parte dei problemi legati alle misurazioni.

### Visualizador Ultima D50S.

Pantalla D50S para la lectura de los datos medidos con el medidor eléctrico Bowers. Fabricado por Sylvac con elevadas características técnicas y prestacionales. Resolución de 0,1 µm y funciones integradas para la rápida solución de la mayoría de los problemas relacionados con las mediciones.

